



febi 38023

يتناسب مع مرسيدس بنز ذات صندوق تروس
اتوماتيكي بخمسة تروس



رقم مقارنة 6 140 589 15 21



AR

تحتاج لفحص منسوب الزيت في مرسيدس - بنز ذات صندوق تروس أوتوماتيكي بخمسة تروس (722.6) ؟ لا يوجد مشكلة! فيبي بلشتاين لديها الحل! عصا قياس لصندوق التروس الاتوماتيكي

إن منسوب الزيت في صندوق التروس الأوتوماتيكي يجب أن يتم فحصه بعد تغيير الزيت أو لو كان هناك توقع بالتسريب. لا يوجد عصا قياس لصندوق التروس مقدمة من المصنع

. أنبوب الملقح موجود في حجرة الموتور (شكل 1). غطاء الإحكام لأنبوب الملقح لديه جهاز أمان لتأمينه ضد الفتح بالخطأ. قرص مسمار الإحكام يجب أن يتم كسره باستخدام أداة مناسبة قبل قياس منسوب الزيت (شكل 2); أزل مسمار الإحكام و قم بإزالة غطاء الإحكام.



1



2



3



4



febi 44204

كن متأكدًا من إزالة عصا القياس بعد قياس منسوب الزيت ! يمكن إعادة إحكام غطاء الإحكام مرة أخرى بواسطة
(. مسمار إحكام جديد(فيبي 44204)

**إنتبه!**

عند فحص منسوب الزيت , أدخل عصا القياس لأبعد مدى في أنبوب
الملئ. أنبوب الملئ قد يختلف في الطول حيث أن صندوق التروس
المذكور أعلاه يستخدم في طرازات عدة. قد يحدث نتوء في جزء من
عصا القياس بسبب الأنبوب حين تصل عصا القياس إلى قاع صندوق
التروس(شكل4)