


MEYLE-HD: mejor que el equipo original.

## Perfil optimizado del manguito interior



### Pieza de repuesto original

Perfil sencillo del manguito interior



#### Problema

- Fallo en la unión de la goma con el metal del manguito interior por la intensa tensión




#### Efecto

- Vida útil menor y fallo prematuro
- Deterioro de la seguridad de conducción

### MEYLE-HD

Perfil optimizado del manguito interior



#### Solución

- El perfil optimizado del manguito interior resiste fuerzas mayores debido a la unión mejorada de la goma con el metal



#### Ventaja

- Una vida útil significativamente mayor
- Seguridad de conducción más larga
- 4 años de garantía