

MEYLE-HD: Meglio delle soluzioni OE.  
**Soluzioni innovative**



### Componente OEM

Boccola normale



#### Problema

- È possibile sostituire la boccola solo con costosi utensili speciali:
- Senza un attrezzo speciale, l'intero braccio oscillante deve essere sostituito



#### Effetto

- Costi di riparazione inutilmente elevati e/o spreco

### MEYLE-HD

Boccola scanalata innovativa



#### Soluzione

- Boccola scanalata innovativa nel manicotto di installazione, precompresso in base alle dimensioni dell'impianto



#### Vantaggio

- Comfort garantito, prevenzione dei guasti: il manicotto di installazione guida l'utensile, nessuno scivolamento
- La sostituzione individuale della boccola consente di risparmiare molto denaro
- Disponibili anche: set di boccole (senza utensile) e boccole singole
- 4 anni di garanzia