

Замена водяного насоса в автомобиле VW Transporter IV

Для бензиновых двигателей ACU, AEN, AET, AEU, APL, AVT до выпуска 02/2000

ВНИМАНИЕ!

Соответственно указаниям производителя действует: Если в ремennom шкиве демонтированного водяного насоса 18 зубцов, то при монтаже нового водяного насоса в ремennom шкиве которого 20 зубцов (MEYLE N° 113 012 0042/HD) необходимо заменить также и шестерню распределительного вала на новую модель (артикул N° 023 109 111 D)!

В связи с заменой ремЕННОГО шкива, зубчатый приводной ремень может трудно устанавливаться.

Указание:

Wulf Gaertner Autoparts рекомендует, для всех водяных насосов с зубчатым ремнным шкивом, при замене зубчатого приводного ремня или при замене водяного насоса работающего от этого ремня, так же заменить все компоненты ремнного привода.



Обратите внимание:
шестерня
распределительного
вала должна, при
необходимости, тоже
быть заменена!

MEYLE N° 113 012 0042/HD