

SWAG 30 92 6711, 10 92 6712

SWAG®

HR

Keramička mast

Problem

Škripanje kočionih pločica i pojava korozije u sklopu glave motora ili kočionih komponentata.

Uzrok

Ovi problemi mogu nastati usred radne temperature komponentata (toplo i hladno), kiselih voda i soli na cestama.

Škripanje kočnica je uglavnom prouzrokovano vibracijama između kočione pločice/ diska ili kočione pločice/klizača, a usred korozije na okolnim komponentama. Kod brtvi i navoja grijača ili svijećica dolazi do korozije uslijed uticaja radne temperature glave motora.

Rješenje

SWAG keramička mast/pasta za kočnice:

- radna temperatura od -30°C do +1400°C, što je znatno više nego kod standardnih bakrenih masti.
- ne sadrži metale i zbog toga je pogodna za uporabu kod kočionih čeljusti od aluminija i željeza, kod aluminijumskih glava motora i bakrene brtve.
- otporna na vruću i hladnu vodu, kao i većinu kiselina,
- savršeno odgovara za separaciju i zaštitu od korozije kod navoja, vijaka, pinova i sl. čak i kada su izloženi visokim temperaturama.

**Očistite površine i u tankom sloju ravnomjerno nanosite mast
SWAG 30 92 6711 /10 92 6712a višak uklonite.**



SWAG 30 92 6711
Usporedni
br. G 000 650
odgovara za:
Mercedes-Benz,
Volkswagen...



SWAG 10 92 6712
Usporedni
br. 001 989 42 51
odgovara za:
Dodge, Mercedes-Benz,
Volvo

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com