


Solution



Финансово изгодни решения за ремонт!

При VW Touareg и Porsche Cayenne, в зависимост от натоварването, може да се чуе пукане и усетят вибрации в купето. Една от причините може да е повреден или износен висящ лагер. Това води до невъзможността лагера да носи кардана и затова трябва да бъде заменен.



SWAG има решение за бърз и ефикасен ремонт: Висящият лагер се предлага и отделно!



Това спестява пари на клиента, просто защото една част е по-евтина от цял комплект:

Приложение в:

VW Touareg производство до 2010 год.

Porsche Cayenne производство до 2010 год.



SWAG Nr. 30 93 8548

Ориг. номер 955 421 020 14 SK

Ориг. номер 7L0 521 102 N SK



Забележка!

Производителят на автомобила не предлага отделно висящият лагер и може да бъде поръчан само с кардана. Това прави замяната много скъпа.

Регистрирайте се сега за официалните информационните бюлетини на SWAG и ще получавате автоматично най-новата техническа информация по имейла. Повече информация може да намерите на www.swag.de

Само попитайте за резервните части на SWAG.

Пълната гама може да намерите на: www.swag-parts.de