


Solution



Výhodná oprava!

U vozidel VW Touareg a Porsche Cayenne může v závislosti na zatížení dojít k tomu, že ve vnitřním prostoru vozidla budou slyšitelné bouchavé zvuky a znatelné silné vibrace. Důvodem je vadné nebo opotřebované střední ložisko kardanového hřídele. Opotřebením se může pryž ložiska strhnout, což vede k uvedeným zvukům a vibracím.

Ložisko tak již nemůže zajistit optimální uložení a vedení kardanového hřídele a mělo by se vyměnit.



SWAG má řešení pro opravu vhodnou z hlediska časové hodnoty:

Střední ložisko kardanového hřídele je k dostání i samostatně!

Pro zákazníky to znamená finanční úlevu, protože samostatná komponenta je samozřejmě cenově výhodnější než kompletní jednotka.



VW Touareg do roku výroby 2010
Porsche Cayenne do roku výroby 2010

SWAG č. 30 93 8548

Srov. číslo 955 421 020 14 SK

Srov. číslo 7L0 521 102 N SK



Upozornění!

Výrobci nedodávají střední ložisko kardanového hřídele samostatně, ale pouze ve spojení s kompletním kardanovým hřídelem. To velice prodražuje opravu.

Zaregistrujte se nyní k odběru oficiálního newsletteru SWAG a obdržíte nejaktuálnější technické informace automaticky prostřednictvím e-mailu! Další informace viz: www.swag.de

Poptejte se na i náhradní díly SWAG. Kompletní program naleznete na: www.swag-parts.de