

Solution



Kostengünstige Reparaturlösung!

Beim VW Touareg und dem Porsche Cayenne kann es lastabhängig dazu kommen, dass im Fahrzeuginnenraum knallende Geräusche hörbar und starke Vibrationen spürbar werden. Ein Grund dafür kann ein defektes oder verschlissenes mittleres Kardanwellenlager sein. Durch Verschleiß kann das Gummi des Lagers abreißen, was zu besagten Geräuschen und Vibrationen führt. Das Lager kann so nicht mehr für die optimale Lagerung und Führung der Kardanwelle sorgen und sollte erneuert werden.

SWAG hat die Lösung für eine zeitwertgerechte Reparatur: Das mittlere Kardanwellenlager ist auch einzeln erhältlich!

Für die Kunden bedeutet das eine finanzielle Entlastung, denn selbstverständlich ist eine einzelne Komponente günstiger als eine komplette Einheit.

passend für
VW Touareg bis Baujahr 2010
Porsche Cayenne bis Baujahr 2010

SWAG Nr. 30 93 8548
Vergl. Nr. 955 421 020 14 SK
Vergl. Nr. 7L0 521 102 N SK



Hinweis!

Herstellerseitig ist das Kardanwellenmittellager nicht einzeln erhältlich, sondern nur in Verbindung mit der kompletten Kardanwelle. Das macht die Reparatur sehr teuer.

Registrieren Sie sich jetzt für den offiziellen Newsletter von SWAG und erhalten Sie die aktuellsten technischen Informationen automatisch per E-Mail! Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.swag.de

Fragen auch Sie nach Ersatzteilen von SWAG. Das Gesamtprogramm finden Sie unter: www.swag.de