


Solution



Soluții de reparații eficiente din punct de vedere al costului!

La modelele VW Touareg și Porsche Cayenne, pot fi auzite zgomote de tip hure și se pot simți, în funcție de sarcină, și vibrații puternice în habitacul. Cauza acestor manifestări poate fi rulmentul de sprijin al arborelui cardanic. Cauciucul rulmentului se poate fisura sau chiar rupe datorită solicitărilor mecanice la care este supus, ceea ce conduce la zgomotele și vibrațiile menționate. Acest lucru pune rulmentul în imposibilitatea de a sprijini arborele cardanic, și ca urmare, acesta trebuie înlocuit.

SWAG are soluția pentru o reparație rapidă și eficientă din punct de vedere al costului:

Rulmentul de sprijin al arborelui cardanic este disponibil separat!

Această soluție conduce la o reparație ieftină, pentru că un singur reper este mai ieftin decât un întreg ansamblu de piese.

Disponibil pentru:

VW Touareg fabricat până în 2010

Porsche Cayenne fabricat până în 2010

SWAG no. 30 93 8548

Referință no. 955 421 020 14 SK

Referință no. 7L0 521 102 N SK



Notă!

Rulmentul de sprijin al arborelui cardanic nu este disponibil separat în lista de piese a producătorului autovehiculului și poate fi comandat numai împreună cu arborele cardanic complet. Acest lucru face reparația foarte scumpă.

Inregistrați-vă acum pentru a primi newsletter-ul oficial al SWAG și veți primi automat, pe email, ultimele informații tehnice. Puteti obtine informatii suplimentare si de pe site-ul nostru www.swag.de

Solicitați partenerilor dumneavoastră piese de schimb SWAG.

Lista completă de piese de schimb poate fi consultată la: www.swag-parts.com