



Solution

Antiguo**Antiguo****Antiguo****Nuevo****Nuevo****Nuevo**

¡Solución completa para Ford Mondeo I+2!

**Nuevo**

Por una modificación constructiva del asiento delantero de la barra estabilizadora por parte del fabricante del vehículo, siempre se producen nuevamente problemas en el montaje de los apoyos de la barra estabilizadora (SWAG 50 92 1855). La forma originalmente semirredonda ha sido modificada ahora, al igual que en la pieza original, a una forma recta (ver fig. 3). Ello también tiene como consecuencia, la necesidad de reemplazar aquí siempre la abrazadera (SWAG 50 92 7355). Para asegurar una reparación profesional, los apoyos de las barras estabilizadoras siempre deben ser reemplazados de a pares.

Juego de reparación de apoyos de barra estabilizadora con abrazadera SWAG 50 92 7400

Este juego de reparación contiene adicionalmente, junto con los apoyos de la barra estabilizadora incluyendo las abrazaderas adecuadas, los correspondientes tornillos de fijación de calidad 10.9. ¡De esta manera Ud. tiene todo rápidamente a disposición para un cambio de los apoyos de la barra estabilizadora!

**Juego de reparación
SWAG 50 92 7400**

¡Consulte a su distribuidor SWAG por repuestos de SWAG!
Ud. también encuentra todos los repuestos bajo www.swag.de.