

# Solution

**Vecchio****Vecchio****Vecchio****Nuovo****Nuovo****Nuovo**

## Soluzione completa per Ford Mondeo I+2!

**Nuovo**

Per una modifica costruttiva dell'alloggiamento stabilizzatore anteriore apportata dal fabbricante del veicolo, si hanno ripetutamente problemi in sede di montaggio dei cuscinetti stabilizzatore (SWAG 50 92 1855). La forma prima semirotonda è stata ora modificata, come anche nel pezzo originale, facendola diventare diritta (vedere fig. 3). Questo comporta la necessità di cambiare sempre anche la fascetta (SWAG 50 92 7355). Per garantire una riparazione a regola d'arte, è opportuno che i cuscinetti stabilizzatore si sostituiscano sempre in coppia.

### Set di riparazione cuscinetti stabilizzatore con fascetta SWAG 50 92 7400

Questo set di riparazione contiene, oltre ai cuscinetti stabilizzatore con fascette adatte, anche le relative viti di fissaggio di qualità 10.9.

Avete così prontamente a portata di mano tutto quanto serve per cambiare i cuscinetti stabilizzatore.

**Tergicristallo:  
SWAG 50 92 7400**

**Richiedete ai vostri partner SWAG i ricambi SWAG!  
Troverete tutti i ricambi anche sul sito [www.swag.de](http://www.swag.de).**