


Solution

Stara**Stara****Stara****Nowa****Nowa****Nowa****Nowa**

Kompletne rozwiązanie dla Ford Mondeo 1+2!

Z powodu zmian konstrukcyjnych zamocowania stabilizatora wprowadzonych przez producenta pojazdu znowu

występują problemy podczas montażu

łożysk stabilizatora (SWAG 50 92 1855).

Poprzedni kształt półokrągły został teraz zmieniony na kształt prosty, podobnie jak w części oryginalnej (patrz rys. 3).

Powoduje to zawsze konieczność

wymiany także obejmy mocującej (SWAG

50 92 7355). W celu zapewnienia fachowej

naprawy, łożyska stabilizatora powinny być zawsze

wymieniane parami.

Zestaw naprawczy łożysk stabilizatora z obejmą mocującą SWAG 50 92 7400

Ten zestaw naprawczy zawiera oprócz łożysk stabilizatora z dobranymi obejmami mocującymi także śruby mocujące klasy 10.9.

W ten sposób mamy wszystko pod ręką, co jest potrzebne do wymiany łożysk stabilizatora!



**Na śladzie wycieraczki:
SWAG 50 92 7400**

Prosimy spytać lokalnego sprzedawcę SWAG o części zamienne firmy SWAG. Wszystkie części zamienne można również znaleźć pod adresem www.swag.de.