

Instrucțiuni de montare la înlocuirea rulmenților/ butucului roții

Producător:
Volvo

Model: 850, C70, S70, V70 I

Nr. piesă LuK AS:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I,
C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I
(01.1999 →)

Nr. OE (echipare originală):

271781
271786
271786-6
272456




Fig. 1

Problemă:

Vibrații și/sau bătăi după montarea rulmenților/butucului roții.

Cauză:

Zglobovi pogonskih osovin serijski su liConform procedurii standard, capul planetarei este lipit în butuc cu un adeziv special. Montarea acestuia fără adeziv poate genera un anumit joc între butuc și axul cu caneluri al capului de planetară.

Reparație:

Fixați axul capului de planetară în butuc folosind un adeziv pentru metale (ex. piesă Volvo nr. **1161370**).

Procedură:

- Curățați canelurile de pe butuc și de pe axul capului de planetară.
- Aplicați un strat de 3-4 mm de adeziv în jurul părții exterioare a canelurilor drepte (vezi fig. 1).

Respectați întocmai instrucțiunile producătorului cu privire la forța de strângere

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa **www.Schaeffler-Aftermarket.com** sau la **www.RepXpert.com**.

Publicat 11.2007
FAG 0001

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG