



FAG

SERVICE INFO – FAG 0006



Pyöränlaakerin vaihto - ohjeet 713 6783 20

Ajoneuvo- valmistajat:	Ford
Mallit:	Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Tuotenro:	713 6783 20 (taka-akselille)



Kuva 1: Pyörän laakerisarja FAG 713 6783 20

Vaihdettaessa pyöränlaakeria taka-akselille, ei akselin mutteria kiristämisen jälkeen saa enää uudelleen kiristää.

Jos kiristysmomentti on tarkastettava, on akselin mutteria löysättävä vähintään kaksi kierrosta, jotta se voitaisiin kiristää uudelleen ohjeiden mukaisella kiristysmomentilla.

On otettava huomioon, että mutteria kiristettäessä käännetään jarrurumpua vastakkaiseen suuntaan.

Ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukainen kiristysmomentti on 260 Nm.

Huomio:

Akselin mutterissa vasemmalla puolella on vasen kierre ja oikealla puolella oikea kierre.

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

You can add phrase: "Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä."

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0006