



FAG

SERVICE INFO – FAG 0006



Руководство по установке для набора ступичного подшипника 713 6783 20

Автопроизводитель: Ford
Модель: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Артикул: 713 6783 20 (задняя ось)



Рис.1: Комплект ступичного подшипника 713 6783 20

При замене ступичных подшипников на задних ступицах ступичная гайка должна затягиваться только 1 раз, проверка момента затяжки вторично может увеличить его значение и создать неприемлемое преднатяжение в подшипнике.

Если необходимо проверить момент, то ступичная гайка должна быть откручена как минимум на 2 оборота перед повторным затягиванием соответствующим моментом.

Убедитесь что тормозной барабан вращается в противоположном направлении при закручивании гайки.

Предписанный автопроизводителем момент затяжки - 260 Нм.

Примечание:

Ступичная гайка на левой стороне имеет левостороннюю резьбу, и наоборот, на правой стороне - правостороннюю.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0006