

Instrucțiuni de montare a garniturii de etanșare la rulmenții roților față

Producător auto: Audi, Seat, Škoda, VW

Modele:

Audi	A2 (8Zo)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5J)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Nr. piesă: 713 6104 70 (FAG-Kit)
Nr. OE: 14" 6Q0407623B / E
(Garnitură etanșare)

Nr. piesă: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-kit)
Nr. OE: 13" 6Q0407623C
(Garnitură etanșare)



Imagina 1: Garniturile de etanșare pot să prezinte diferențe de design și culoare!

Pătrunderea impurităților în interiorul rulmentului poate duce la defectarea acestuia. Garnitura rulmentului este și ea afectată de impurități, contribuind la deteriorarea rulmentului.

În cazul înlocuirii rulmenților, montați o garnitură de protecție pe capătul conic al planetarei (vezi imaginea 1).

Observație:

De îndată ce vom dispune de garnituri de etanșare necesare, acestea vor fi incluse în kit-urile pe care le furnizăm. Astfel, se va evita utilizarea unor garnituri diferite sau incorect selectate.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 08.2009
FAG 0007

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG