



## Монтажна инструкция за уплътнителна гривна на преден колесен лагер

### Автомобилен производител:

Audi, Seat, Skoda, VW

### Модели:

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Audi  | A2 (8Zo)                               |
| Seat  | Cordoba (6L2)<br>Ibiza (6L1)           |
| Skoda | Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)<br>Roomster (5J) |
| VW    | Polo (9N)<br>Fox (5Z1)                 |

### Артикулен номер:

713 6104 70 (FAG-Kit)

Ориг. номер: 14" 6Q0407623B / E  
(Уплътнителна гривна)

### Артикулен номер:

713 6105 70 (FAG-Kit)  
713 6105 80 (FAG-kit)

Ориг. номер: 13" 6Q0407623C  
(Уплътнителна гривна)



Фигура 1: Уплътнителните гривни се различават по форма и цвят!

### Забележка:

В момента, в който уплътнителните гривни са налични, те ще бъдат включени в съответните комплекти. Това ще предотврати тяхното обръкване и неправилна употреба.



Придържайте се към спецификациите на автомобилния производител!

Замърсяването на вътрешността на колесния лагер би довело до неговото повреждане.

Повредено уплътнение на колесния лагер би довело до същия резултат.

При подмяна на колесния лагер, уплътнителната гривна, която е поставена върху скосената част на карето, също трябва да бъде подменена (виж Фиг. 1).

Подходящите резервни части може да намерите в нашия интернет каталог на страница  
**www.Schaeffler-Aftermarket.com**  
или в RepXpert на **www.RepXpert.com**.

Издаден на 08.2009

**FAG 0007**

Техническата информация подлежи на промяна  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket