



FAG

SERVICE INFO – FAG 0007



Etupyörien laakerien tiivisterenkaiden asennusohjeet

Mallit:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5J)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Tuotenro: 713 6104 70 (FAG-Kit)

OE Nrot: 14" 6Q0407623B/E
(tiivisterengas)

Tilausnro: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-kit)

OE Nrot: 13" 6Q0407623C
(tiivisterengas)



Kuva 1: Tiivisterenkaiden ulkonäössä ja värissä voi olla eroja!

Pyöränlaakerin likaantuminen voi aiheuttaa sekä laakerin että tiivisterengaan vioittumisen. Pyöränlaakerin vaihdon yhteydessä on käytettävä myös uutta tiivisterengasta joka asennetaan vetoakselin nivelen kartioon (ks kuva1).

Huomio:

Syyskuun 2009 puolivälistä alkaen lisätään tarvittavat tiivisterengaat vastaaviin FAG sarjoihin! Näin voidaan välttää tiivisterengaan sekoittuminen väärään tiivisterengaseen.

■ Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

You can add phrase: "Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä."

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0007