



FAG



SERVICE INFO – FAG 0007

הוראות הרכבה לטבעת אטם מגן עבור מיסב קדמי



איור 1: טבעות האטימה יכולות להגיע בצבעים ובעיצוב שונים!

יצרן: אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן
דגמים: אאודי A2 (8Z0)

סיאט קורדובה (6L2)
סיאט איביזה (6L1)

סקודה פאביה (6Y2, 6Y3, 6Y5)
סקודה רומסטר (5J)

פולקסווגן פולו (9N)

פולקסווגן פוקס (5Z1)
מק"ט: 713 6104 70 (ט ס FAG)

מק"ט יצרן: 6Q0407623B / E 14"
(טבעת אטימה)

מק"ט: 713 6105 70 (ט ס FAG)
713 6105 80 (ט ס FAG)

מק"ט יצרן: 6Q0407623C 13"
(טבעת אטימה)

הערה:

ברגע שבו טבעות האטימה יהיו זמינות הן יכללו בתוך הערכות בהתאם לנדרש. דבר זה ימנע בילבול וערבוב או הקצאה שגויה.

זיהום ולכלוך בציוד הפנימי של מיסב הגלגל יכול לגרום לכשל במיסב הגלגל. אטם המיסב בעצמו עלול לכשול בהתאם לאותן נסיבות שהוזכרו לעיל.

כאשר מחליפים מיסב גלגל חובה להשתמש בטבעת אטימה אשר מותקנת על השטח המתאים בצירה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafir.egozi@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0007



FAG



SCHAEFFLER
REXPERT