



FAG

SERVICE INFO – FAG 0007



Руководство по установке для уплотнительного кольца переднего ступичного подшипника

Автопроизводитель: Audi, Seat,
Skoda, VW

Модель: Audi A2 (8Z0)
Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)
Skoda Fabia (6Y2, 6Y3,
6Y5)

Roomster (5J)

VW Polo (9N)

Fox (5Z1)

Артикул: 713 6104 70 (комплект FAG)

OE №: 14" 6Q0407623B / E (сальник)

Артикул: 713 6105 70 (FAG)

713 6105 80 (FAG-kit)

OE №: 13" 6Q0407623C

(сальник)



Рис. 1: Сальники могут отличаться по конструкции и цвету!

Загрязнения внутри ступичного подшипника могут привести к выходу его из строя. На уплотнительное кольцо ступичного подшипника также оказывается воздействие от загрязнений, что приводит к вышеозначенным повреждениям. При замене ступичного подшипника, нужно также использовать уплотнительное кольцо, расположенной сужении ШРУСа приводного вала (см. рис. 1).

Примечание:

Комплект, содержащий требуемые уплотнительные кольца, появится в ассортименте компании FAG с середины сентября 2009г. Это предотвратит сальники от перемешивания или неправильного подбора.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0007