

Nou - Rulment de roată de schimb 713 6174 50 cu sistem de detectare a direcției de montare

Producător: Honda
Model: CR-V II (RD)
Motor: 2.0
Nr. art.: 713 6174 50



Imagine 1: Sistem de detectare pentru recunoașterea impulsorului

Există numeroase modele de rulmenți de roată. Aceștia nu necesită întreținere și sunt concepuți să reziste toată durata de viață a autovehiculului. Foarte puțini știu însă că aceste componente furnizează date foarte importante. Ele reprezintă suportul pentru impulsor (encoder) - cunoscut mai demult sub numele coroana ABS - împreună cu senzorul, ca furnizor pentru semnalul vitezei roții. Acesta este utilizat de sistemul electronic al autovehiculului pentru diferitele sisteme de dinamică a condusului și poate sprijini chiar și navigarea.

Pentru ca reparația să meargă "ca pe roate" marca FAG oferă nu doar informații legate de manipularea și montarea corectă. Pe viitor articolul cu nr. 713 6174 50 liegt va fi însoțit de un sistem de detectare FAG. Acesta face vizibil impulsorul de sub garnitură (imaginea 1) și ajută astfel la montarea rulmentului pe partea corectă. În așa fel încât și după reparație întregul sistem să funcționeze iar impecabil și și mai ales în condiții de siguranță.

Conținutul setului de rulment de roată 713 6174 50:

- 1 x rulment de roată
- 1 x piuliță
- 1 x siguranță
- 1 x sistem de detectare

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 09.2009
FAG 0010

Informațiile prezente pot suferi modificări
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG