



Ny hjullejesæt 713 6174 50 med et detektionskort

Bilernes producenter:

Honda

Model: CR-V II (RD)

Motor: 2.0

Best. nr.: 713 6174 50



Figur 1: Detektionskort til identificering af den magnetiske ring

I dag kender vi mange forskellige konstruktioner af hjullejer. De er vedligeholdelsesfrit og konstrueret for hele køretøjets levetid. Man kender ikke så meget til, at de i dag er en vigtig datakilde til at føle hjulomgange. De indeholder en magnetisk polariseret ring – impulstransmitter (Encoder) – tidligere også betegnet som ABS-kransen. Disse ringe fremsender nødvendige impulser til hjulomdrejningsføleren, som modtager signalet om hjulomgange. Dette signal bruges af køretøjets elektronik til diverse systemer, som styrer kørselsdynamik, eller til at støtte navigation.

Det er meget vigtigt, at man inden hver reparation forstår systemet. Ved komponenter, som er vigtige for sikkerhed (f.eks. hjullejer), er bilservicen ansvarlig for professionel og fejlfri reparation. Som følge af ukorrekt montering kan der opstå et sam-

menbrud i hele styresystemet til kørselsdynamikken med alvorlige konsekvenser. I en ekstrem situation bestemmer disse systemer om liv eller død.

FAG giver oplysninger både om rigtige fremgangsmåder og montage for altid at sikre professionel reparation. Et FAG detektionskort er specielt vedlagt til hjullejesættet med ordrenr. 713 6174 50. Den vil synliggøre signalringen integreret i lejepakningen (figur 1) og hjælper til den korrekte lejemontering på den rigtige side

Indhold af hjullejesæt 713 6174 50:

- 1 x hjulkugleleje
- 1 x matrix
- 1 x sikring
- 1 x Detektionskort

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 9.2009
FAG 0010

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket