




FAG



SERVICE INFO – FAG 0015

מיון ערכות התיקון המושלמות של FAG מקט"ים: 566074.H195 and 566834.H195



תמונה מס' 1: שירות למיסבים קומפקטיים

במידה וקיים מק"ט מקורי DAF על טבור הגלגל, פעל לפי ההנחיות שלהלן:

- מק"טים מקוריים 1691621 and 1699327
השתמש בסט FAG 566074.H195
- מק"טים מקוריים 1388905 and 1391615
השתמש בסט FAG 566834.H195

במידה וסוכן DAF מעדכן מק"ט DAF ספציפי 1697346 לרכבך (הקטן כולל טבור גלגל חדש) שים לב לשלבים הבאים:

- בהתאם לטבור הגלגל המותקן על הרכב, ניתן להשתמש בשני המקט"ים של ערכות התיקון שלהלן: FAG 566074.H195 ו-FAG 566834.H195
- רק מידות החלק יכולות לשמש לצורך זיהוי ערכות התיקון של FAG המתאימות.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

יצרן: DAF

דגמים: 65CF, 75CF, 85CF, CF65,

CF65II, CF65IV, CF75,

CF75II, CF75IV, CF85,

CF85II, CF85IV, LF55,

LF55IV, XF95, XF95II,

XF105,

מק"טים: 566074.H195

566834.H195

מק"טים מקוריים: 1691621, 1699327

1388905, 1391615

צמד מיסבי השירות הקומפקטיים של FAG הרשומים מטה יכולים לשמש לצורך תיקון מספר סוגים של טבורי גלגל עבור מספר דגמים של רכבי DAF. באמצעות החלפת סטים אלו, ניתן להימנע מהחלפה מושלמת של טבור גלגל. לאור זאת ניתן לבצע את התיקון העדכני על הרכב במחיר אופטימלי.

חובה לקחת בחשבון את המידע הנ"ל כאשר ממיינים את צמד המיסבים הקומפקטיים.

אם אין מק"ט מקורי DAF על טבור הגלגל, יש לבצע זיהוי למיסב על הערכים הבאים:

ערכת תיקון FAG 566074.H195

- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (INBOARD) יהיה על כן 125.000 mm
- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (OUTBOARD) יהיה על כן 125.000 mm

ערכת תיקון FAG 566074.H195

- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (INBOARD) יהיה על כן 124.700 mm
- הקוטר החיצוני של המיסב הפנימי (OUTBOARD) יהיה על כן 119.700 mm

FAG 0015