




FAG

SERVICE INFO – FAG 0019



Akselitapin mutterin 434 0431 10 asennusohje

Mallit:	MAN
Hyötyajoneuvot:	E-Serie, F 2000, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGM, TGS, TGX
Linja-autot:	18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL, NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL
OE Nrot:	81.90620-0086
Til.nro:	434 0431 10 (akselin mutteri) 801974AE.H195 (TAM)



Kuva 1: Akselitapin mutteri 434 0431 10 on saatavana FAG-varusteena.

Jos mutterin kierre löystyy akselin käsittelyn yhteydessä, esim. vaihdettaessa TAM (Truck Axle Module) 801974AE.H195, on mutteri vaihdettava. Mutteri on itselukittuva ja sitä saa käyttää vain yhden kerran.

Tämän vuoksi Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa mutteria osanumerolla 434 0431 10.

Kiristysmomentti: 740 Nm

■ Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

You can add phrase: "Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä."

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

