



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Hjullejereparationsløsning til transportvogne Brug af specialværktøj 400 6199 10

Modeller:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

Aksel: Foraksel på køretøjer med baghjulstræk

Hjulleje nr.: 713 6680 10
713 6680 20
713 6680 50

Specialværktøj nr.: 400 6199 10



Figur 1: Hjullejeenheden kan nu udskiftes individuelt

For første gang er det nu muligt at udskifte forakslens hjulleje på de køretøjer, der er anført ovenfor, uden at skulle udskifte hele styrespindelkonstruktionen.

I modsætning til de reparationsmetoder, der foreslås af producenten, tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket nu en billig reparationsmulighed. Den ellers obligatoriske hjulindstilling er ikke længere nødvendig, og de dermed forbundne nedetider for køretøjet på værkstedet er reduceret.

Der kræves et specialværktøj til reparationsarbejdet, for at sikre at hjullejet er presset ind over yderingen, og at låseringen klikker på plads i fordybningen i styrespindlen.

Vigtig bemærkning: Overskridelse kan medføre, at hele hjulet mistes!



Figur 2: 400 6199 10 – Specialværktøjet er påkrævet til reparationsarbejde



Figur 3: Låseringen skal flugte med styrespindlen

Der er mere detaljerede reparationsvejledninger om afmontering og montering i brochuren "Hjullejereparationsløsning til transportvogne" og på DVD'en i værktøjskassen (400 6199 10).

Sørg for at alt arbejde i og på hjullejeenheden (bremsesystem, styrestang, hjul) udføres i overensstemmelse med køretøjsproducentens vejledning!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

