



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Kerékcsapágó javítási megoldás

Transporterhez, betét a 400 6199 10 számú célszerszámhoz

Modellek:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

Tengely: Első tengely a hátsó tengelymeghajtású járműveken

Kerékcsapágó cikkszám: 713 6680 10
713 6680 20
713 6680 50

Cikksz. szám: 400 6199 10



1. ábra: A kerékcsapágó-egység már külön is cserélhető

A fent felsorolt járműveknél első alkalommal lehetséges, hogy az első tengely kerékcsapágóját úgy lehessen kicserélni, hogy a komplett tengelycsontot ki kellene cserélni.

A Schaeffler Automotive Aftermarket ezzel a gyári javítási módszertől eltérően egy kedvezőbb költségű javítási lehetőséget kínál. Az egyébként szükséges futóműbeállítás elmaradhat és a járműnek az ezzel összefüggő állásideje a műhelyben csökkenthető.

A javításhoz egy célszerszám szükséges, amivel biztosítható, hogy a kerékcsapágó a külső gyűrűn keresztül kerül besajtolásra és a biztosítógyűrű a tengelycsont hornyába bereteszelődik.



2. ábra: 400 6199 10 – A célszerszám elengedhetetlen a javításhoz



3. ábra: A biztosítógyűrűnek a tengelycsonttal szintben kell lennie

Részletes javítási információk a ki- és beszereléshez a „Kerékcsapágó javítási megoldások a Transporterhez” című kiadványban valamint a szerszámkofferben (400 6199 10) lévő DVD-n találhatók.

Figyelem: Figyelmetlenség esetén a komplett kerék elvesztése lehet a következmény!

A kerékcsapágó környezetében a javításokat (fékberendezés, nyomtávrudd, kerék) a jármű gyártójának az előírásai szerint kell elvégezni!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

