



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Reparationslösning för hjullager till nyttofordon från.

Användning av specialverktyg 400 6199 10

Modeller:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

Axel: Framvagn hos fordon med bakhjulsdrift

Best.nr. till hjullager: 713 6680 10
713 6680 20
713 6680 50

Verktyg best.nr.: 400 6199 10



Bild 1: Hjullagerenheterna kan nu bytas separat

Hos ovan angivna fordon är det för första gången möjligt att byta hjullager på framaxeln, utan att behöva byta ut hela styrspindeln.

Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder därmed en prismässigt fördelaktigare reparationslösning, till skillnad från fordonstillverkarnas reparationsmetoder. Annars nödvändig uppmätning av hjulinställningen bortfaller och därmed minskar tiden som fordonet står på verkstaden.

För reparation behövs specialverktyg, med vars hjälp man ser till att hjullagret pressas på över den yttre lagerbanan och så att låsringen kan snäppa in i spåret i hjulspindeln.

Detaljinformation för arbeten med demontering och montering finns i broschyren "Reparationslösning för hjullager till nyttofordon", samt även på DVDn i verktygsväskan med specialverktyg (400 6199 10).



Bild 2: 400 6199 10 - Användning av specialverktyg är nödvändigt vid reparation



Bild 3: Låsringen måste befinna sig i samma plan som styrspindeln

OBS: Om anvisningarna inte följs kan det medföra att hjulet helt förstörs!

Arbeten runt hjullagret (bromsenhet, styrstag, hjul) utförs enligt fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

