



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Instrucțiunile de montare FAG 201050

Verificarea inelului de protecție din spatele butucului roții

Producător: Mercedes-Benz

Modele: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Nr. identificare
piesă: 201050

Pentru listele actuale consultați cataloagele în
diferitele forme de prezentare

Pentru vehiculele specificate, rulmenții de roată
pentru axa față sunt disponibili numai sub forma
unui ansamblu complet (butuc de roată cu rulment
de roată integrat) de la producătorul vehiculului.

Cu toate acestea, deoarece în majoritatea cazurilor
de defectare, rulmentul de roată este de vină, doar
această piesă trebuie înlocuită de fapt. Butucul de
roată poate fi folosit din nou.

Schaeffler Automotive Aftermarket vă oferă așadar
un kit rulment roată cu numărul de reper 201050.



Fig 1: Rulment de roată FAG 201050

Dacă se constată că, în timpul executării reparației, inelul de protecție
din spatele butucului roții este defect, acesta trebuie înlocuit. Inelul
poate fi comandat numai de la producătorul autovehiculului.

Pentru o alegere corectă a pieselor, aveți în vedere că există trei
variante diferite: Pentru a identifica inelul de protecție potrivit, trebuie
măsurat diametrul locașului garniturii de etanșare (Fig. 2).

Diametrul măsurat	Inelul de protecție necesar
86,70 la 86,85 mm	Inelul de protecție fără marcaj colorat
86,85 la 87,05 mm	Inelul de protecție cu marcaj roșu
87,05 la 87,30 mm	Inelul de protecție cu marcaj alb



Fig. 2: Pentru a determina care dintre cele trei inele de protecție se
va potrivi, trebuie măsurat diametrul locașului garniturii de
etanșare

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0022



SCHAEFFLER
REP>XPERT