



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Monteringsvejledning for FAG 201050

Udvidede pakkeindhold

Modeller:

Mercedes-Benz: Actros MP2/MP3,
Atego/Atego 2,
Axor 2

Best. nr.: 201050

For de angivne køretøjer fås hjullejet på forakslen kun som en komplet enhed fra køretøjsproducenten (hjulnav med integreret hjulleje).

Da det kun er hjullejet, der er defekt i de fleste tilfælde af beskadigelse, er det kun hjullejet, der egentlig skal udskiftes. Hjulnavet kan bruges igen.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder derfor et hjullejesæt under reservedelsnummer 201050.

Ud over et hjulleje og en dækring, indeholder FAG hjullejesættet nu også tre beskyttelsesringe. Af de tre ringe, der er placeret på styrespindlen bag hjulnavet, er kun en nødvendig.



Figur 1: 201050 - Pakken indeholder nu tre ekstra beskyttelsesringe

De tre beskyttelsesringe har forskellige interne diametre. For at afgøre hvilken af de tre ringe, der skal monteres, skal styrespindlens bund måles (se figur 2).

Den følgende beskyttelsesring skal vælges afhængig af den målte diameter:

Målt diameter	Krævet dækring
86,70 til 86,85 mm	Beskyttelsesring uden farvet markering
86,85 til 87,05 mm	Beskyttelsesring med rød markering
87,05 til 87,30 mm	Beskyttelsesring med hvid markering

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.



Figur 2: For at afgøre hvilken af de tre beskyttelsesringe, der skal monteres, skal styrespindlens bund måles.