



**FAG**



**SERVICE INFO**

**Montage-Hinweis FAG 201050**

**Schutzringe hinter der Radnabe überprüfen**

Hersteller: Mercedes-Benz  
 Modelle: Actros MP2 / MP3  
 Atego / Atego 2 / Atego 3  
 Axor 2  
 Art.-Nr.: 201050  
 Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: FAG Radlager 201050

Bei den aufgeführten Fahrzeugen gibt es das Radlager der Vorderachse vom Fahrzeughersteller nur als komplette Einheit (Radnabe mit integriertem Radlager).

Da jedoch in den meisten Schadensfällen lediglich das Radlager defekt ist, muss eigentlich auch nur dieses ausgetauscht werden. Die Radnabe kann wiederverwendet werden.

Aus diesem Grund bietet Schaeffler Automotive Aftermarket das Radlager mit der Artikelnummer 201050 an.

Wird bei der Reparatur festgestellt, dass der Schutzring hinter der Radnabe defekt ist, muss dieser ausgetauscht werden. Er kann ausschließlich über den Fahrzeughersteller bestellt werden.

Bei der Zuordnung ist darauf zu achten, dass es 3 unterschiedliche Varianten gibt. Um den richtigen Schutzring zu identifizieren, muss der Durchmesser des Dichtungssitzes gemessen werden (Bild 2).

gemessener Durchmesser	benötigter Schutzring
86,70 bis 86,85 mm	Schutzring ohne Farbmarkierung
86,85 bis 87,05 mm	Schutzring mit roter Farbmarkierung
87,05 bis 87,30 mm	Schutzring mit weißer Farbmarkierung



Bild 2: Um festzustellen, welcher der drei Schutzringe passt, muss der Durchmesser des Dichtungssitzes gemessen werden

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

**Mehr Werkstattwissen unter:**  
[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)  
 Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1753-3333\*  
 \*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

Stand 04.2017 (ersetzt: 03.2013) FAG 0022 Technische Änderungen vorbehalten  
 Aufgeführte OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken  
 © 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

