



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Οδηγίες τοποθέτησης FAG 201050

Έλεγχος του προστατευτικού δακτυλίου πίσω από το άκρο του τροχού

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Μοντέλα: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Κωδικός
ανταλλακτικού: 201050

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Για τα οχήματα που αναφέρονται παραπάνω, το ρουλεμάν τροχού για τον εμπρόσθιο άξονα είναι διαθέσιμο μόνο σαν ολοκληρωμένη μονάδα από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου (άκρο με ενσωματωμένο το ρουλεμάν τροχού).

Παρόλ'αυτά, μόνο το ρουλεμάν τροχού δυσλειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις βλάβης, και μόνο το ρουλεμάν τροχού ουσιαστικά χρειάζεται να αντικατασταθεί. Το άκρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει συνεπώς ένα κιτ ρουλεμάν τροχού με τον κωδικό 201050.



Εικόνα 1: Ρουλεμάν τροχού FAG 201050

Αν, κατά την επισκευή, ο προστατευτικός δακτύλιος πίσω από το άκρο του τροχού βρεθεί προβληματικός, πρέπει να αντικατασταθεί. Ο δακτύλιος μπορεί να τοποθετηθεί σε παραγγελία μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Για τη σωστή επιλογή αυτού του ανταλλακτικού, σημειώστε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές: Με σκοπό τη σωστή επιλογή δακτυλίου, πρέπει πρώτα να γίνει μέτρηση της φωλιάς της τσιμούχας (Εικ.2).



Εικόνα 2: Με σκοπό τη σωστή επιλογή δακτυλίου μεταξύ των τριών που διατίθενται, πρέπει πρώτα να γίνει μέτρηση της διαμέτρου της φωλιάς της τσιμούχας

Μετρημένη διάμετρος	Προστατευτικός δακτύλιος που απαιτείται
86,70 σε 86,85 mm	Προστατευτικός δακτύλιος χωρίς σήμανση χρώματος
86,85 σε 87,05 mm	Προστατευτικός δακτύλιος με κόκκινη σήμανση
87,05 σε 87,30 mm	Προστατευτικός δακτύλιος με άσπρη σήμανση

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr

FAG 0022