



# FAG



## INFORMACIÓN DE SERVICIO

# Instrucciones de montaje FAG 201050

## Comprobación del anillo de protección detrás del cubo de rueda

Fabricantes: Mercedes-Benz

Modelos: Actros MP2 / MP3  
Atego / Atego 2 / Atego 3  
Axor 2

Nº de artículo: 201050

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig. 1: Rodamiento de rueda FAG 201050

En los vehículos mencionados, el fabricante del vehículo solo distribuye rodamientos de rueda del eje delantero como una unidad completa (el cubo de rueda con el rodamiento integrado).

Ya que en la mayoría de los casos de avería suele estar defectuoso únicamente el rodamiento de rueda, solo habría que cambiar dicha pieza. El cubo de rueda se puede volver a utilizar.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece un juego de rodamiento de rueda con el número de artículo 201050.

Debe sustituirse el anillo de protección detrás del cubo de rueda si, durante una reparación, se detecta que está dañado. Únicamente puede solicitarse al fabricante del vehículo.

Durante la asignación de piezas, se debe observar que hay 3 versiones distintas. Para identificar el anillo de protección correcto, se debe medir el diámetro del asiento del retén (fig. 2).



Fig. 2: Para determinar cuál de los tres anillos de seguridad es el correcto, se debe medir el diámetro del asiento del retén

Medida del diámetro	Anillo de protección necesario
86,70 a 86,85 mm	Anillo de protección sin marca de color
86,85 a 87,05 mm	Anillo de protección con marca de color en rojo
87,05 a 87,30 mm	Anillo de protección con marca de color en blanco

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
www.schaeffler-aftermarket.es

