



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Asennusohje FAG 201050

Pyörännavan takana olevan suojaarenkaan tarkastus

Autonvalmistajat: Mercedes-Benz

Mallit: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2


Tuotenumero: 201050

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo

Esitettyihin autoihin toimittavat autonvalmistajat etuakselin pyöränlaakereita vain täydellisinä yksikköinä (pyörän napa integroidulla pyöränlaakerilla).

Useimmissa tapauksissa on vain pyöränlaakeri vioittunut ja siksi on yleensä tarpeen vaihtaa vain tämä laakeri. Pyörän napaa voidaan käyttää uudelleen.

Tämän vuoksi tarjoaa Schaeffler Automotive Aftermarket pyöränlaakereita tilausnumerolla 201050.



Kuva 1: FAG pyörän laakeri 201050

Jos korjauksen yhteydessä huomataan pyörännavan takana olevan suojaarenkaan vioittuneen, on se vaihdettava. Rengas on mahdollista tilata vain ajoneuvon valmistajalta.

Valinnan yhteydessä on otettava huomioon, että käytössä on kolme erilaista mallia. Oikean suojaarenkaan määrittämiseksi on mitattava tiivisteiden vastepinnan halkaisija (kuva 2).



Kuva 2: Sen selvittämiseksi, mikä kolmesta suojaarenkaasta on sopiva, on mitattava tiivisteiden vastepinnan halkaisija

mitattu halkaisija	tarvittava suojaarengas
86,70 - 86,85 mm	suojaarengas ilman värimerkintää
86,85 - 87,05 mm	suojaarengas punaisella värimerkinnällä
87,05 - 87,30 mm	suojaarengas valkoisella värimerkinnällä

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket



SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0022