



FAG



SERVICE INFO – FAG 0022

הנחיות הרכבה עבור FAG 201050

בדיקה ואבחון מצבה של טבעת המגן הממוקמת מאחורי טבור הגלגל



תמונה 1: מיסבי גלגל מק"ט - 201050

במידה ובמהלך התיקון, טבעת המגן אשר נמצאת מאחורי טבור הגלגל נמצאה כפגומה, חובה לדאוג להחלפתה. ניתן להשיגה כחלק נפרד רק באופן ישיר מאת יצרן הרכב.

עבור בחירת החלק הנכון, שים לב כי יש שלושה סוגים שונים של טבעות מגן: על מנת לזהות את טבעת המגן המתאימה, יש לבצע מדידת קוטר לתושבת האטם (ראה תמונה 2).

טבעת מגן נדרשת	הקוטר הנמדד
טבעת מגן ללא צבע סימון	86.70 עד 86.85 מ"מ
טבעת מגן בעלת סימון בצבע אדום	86.85 עד 87.05 מ"מ
טבעת אטימה בעלת סימון בצבע לבן	87.05 עד 87.30 מ"מ

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

יצרן הרכב: מרצדס בנץ
דגמי הרכב: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2
מק"ט: 201050

לרשימה העדכנית פנה אל הקטלוגים השונים שלנו

לרכבים המוזכרים לעיל, מיסבי הגלגל של הסרן הקדמי זמינים לרכישה כסט מושלם מאת יצרן הרכב (טבור גלגל מושלם הכולל בתוכו את מיסבי הגלגל).

אולם, מכיוון שברוב המקרים רק מיסבי הגלגל נפגמים \ נשחקים, יש צורך בהחלפת מיסבי הגלגלים בלבד באופן המעשי. בטבור הגלגל ניתן להשתמש בשנית.

אנו בשפּלר אוטומוטיב אפטרמרקט מציעים כפתרון סט מיסבי גלגל אשר המספר הקטלוגי שלה הוא: 201050.



תמונה 2: בכדי לזהות איזה מבין שלושת טבעות המגן מתאימה, חובה לבצע מדידה של קוטר תושבת טבעת האטימה

FAG 0022