



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Szerelési utasítás FAG 201050

A kerékagy mögötti védőgyűrű ellenőrzése

Gyártó: Mercedes-Benz

Modellek: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Cikksz.: 201050

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.

A felsorolt járműveknél az első tengely kerécsapágya a jármű gyártójától csak komplett egységként kapható (kerékagy integrált kerécsapággal).

Mivel a legtöbb meghibásodási esetben tulajdonképpen csak a kerécsapágy sérült, akkor csak ezt kell kicserélni. A kerékagy újrafelhasználható.

Emiatt a Schaeffler Automotive Aftermarket a kerécsapágyat a 201050 cikkszámom kínálja.



1. ábra: Kerécsapágy FAG 201050

Ha javítás közben megállapítják, hogy a kerékagy mögötti védőgyűrű sérült, akkor azt ki kell cserélni. Ezt csak a jármű gyártójánál lehet megrendelni.

A hozzárendeléskor ügyeljenek arra, hogy 3 különböző változat létezik. Annak érdekében, hogy a helyes védőgyűrűt be lehessen azonosítani, meg kell mérni a tömítés felfekvő felületének átmérőjét (2. ábra).



2. ábra: Annak megállapítására, hogy a három védőgyűrű melyike illeszkedik, meg kell mérni a tömítés felfekvő felületének az átmérőjét

Mért átmérő	Szükséges védőgyűrű
86,70 - 86,85 mm	Védőgyűrű színjelölés nélkül
86,85 - 87,05 mm	Védőgyűrű vörös színjelöléssel
87,05 - 87,30 mm	Védőgyűrű fehér színjelöléssel

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0022



SCHAEFFLER
REP>XPERT