



FAG

SERVIZIO INFORMAZIONE



Indicazioni per il montaggio FAG 201050

Verifica dell'anello di protezione dietro il mozzo della ruota

Produttori: Mercedes-Benz

Modello: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

N. art.: 201050

Per tutti i modelli disponibili consultare i cataloghi



Figura 1: Cuscinetto ruota FAG 201050

Nei veicoli indicati, il cuscinetto ruota dell'assale anteriore è ora disponibile dal costruttore del veicolo come unità completa (mozzo ruota con cuscinetto ruota integrato)

Dal momento che, nella maggior parte dei guasti, risulta difettoso solo il cuscinetto ruota, è necessario attualmente sostituire solo il cuscinetto ruota. Il mozzo ruota può essere utilizzato di nuovo.

Per questo motivo Schaeffler Automotive Aftermarket offre un kit di cuscinetti ruota con il codice articolo 201050.

Se durante la riparazione si riscontra che l'anello di protezione dietro il mozzo della ruota è difettoso, è necessario sostituirlo. Il ricambio può essere ordinato solo presso il costruttore della vettura.

Per individuare la parte di ricambio corretta considerare che sono disponibili 3 varianti. Per identificare l'anello di protezione corretto, occorre misurare il diametro della sede della tenuta (figura 2).



Figura 2: Per stabilire quale dei tre anelli di protezione è quello adatto, è necessario misurare il diametro della sede della tenuta

Diametro misurato	Anello di protezione richiesto
da 86,70 a 86,85 mm	Anello di protezione senza contrassegno colorato
da 86,85 a 87,05 mm	Anello di protezione con contrassegno di colore rosso
da 87,05 a 87,30 mm	Anello di protezione con contrassegno di colore bianco

Observare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it



FAG



SCHAEFFLER
REP>XPERT