



FAG

Service-Info



Montage-instructie FAG 201050

Keerringen achter de wielnaaf controleren

Fabrikant: Mercedes-Benz

Modellen: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Artikelnr.: 201050

Actuele selectie zie onderdelencatalogus



Fig. 1: FAG-wiellager 201050

Bij de genoemde voertuigen wordt het wiellager van de vooras door de autofabrikant slechts geleverd als complete unit (wielnaaf met geïntegreerde wiellager).

Aangezien in geval van schade echter meestal alleen het wiellager defect is, hoeft eigenlijk ook alleen deze maar te worden vervangen. De wielnaaf kan opnieuw worden gebruikt.

Daarom biedt Schaeffler Automotive Aftermarket een wiellagerset met artikelnummer 201050 aan.

Als bij de reparatie wordt vastgesteld dat de keerring achter de wielnaaf defect is, moet deze worden vervangen. Deze kan uitsluitend via de autofabrikant worden besteld.

Let er bij de selectie op dat er 3 verschillende varianten zijn. Om de juiste keerring te identificeren, moet de diameter van de afdichtzitting worden gemeten (Fig. 2).



Fig. 2: Om te bepalen welke van de drie keerringen past, moet de diameter van de afdichtzitting worden gemeten

gemeten diameter	benodigde keerring
86,70 tot 86,85 mm	Keerring zonder kleurmarkering
86,85 tot 87,05 mm	Keerring met rode kleurmarkering
87,05 tot 87,30 mm	Keerring met witte kleurmarkering

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



FAG



SCHAEFFLER
REP>XPERT