



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Инструкция по установке FAG 201050

Проверка защитного кольца ступицы

Производитель: Mercedes-Benz

Модели: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Номер детали: 201050

Смотрите актуальные данные в электронном каталоге Schaeffler

Для указанных автомобилей ступичные подшипники передних осей доступны только как собранный узел по версии автопроизводителя (ступица с установленным ступичным подшипником).

Однако, при повреждении только ступичного подшипника в большинстве случаев сама ступица может быть использована снова.

По этой причине Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает отдельный ступичный подшипник под номером 201050.




Рисунок 1: FAG Ступичный подшипник 201050

Если при выполнении ремонта оказалось, что защитное кольцо повреждено, его необходимо заменить. Заказать его возможно только в оригинальном исполнении от автопроизводителя.

Для правильного подбора деталей учтите, что возможны три различных варианта: Необходимо произвести измерения диаметра посадочного узла для выбора подходящего кольца (Рис. 2).



Рис. 2: Для точного определения необходимого защитного кольца проведите измерение седла ступицы

Измеренный диаметр	Необходимое защитное кольцо
86,70 - 86,85 мм	Защитное кольцо без цветной маркировки
86,85 - 87,05 мм	Защитное кольцо с красной маркировкой
87,05 - 87,30 мм	Защитное кольцо с белой маркировкой

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО "Шэффлер Украина"

Телефон: +380 44 520 - 13 - 80

Факс: +380 44 520 - 13 - 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket



SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0022