



FAG

SERVICE INFO – FAG 0025



RIU 566425.H195 ja 566283.01.H195

Asennusohje

Autonval-
mistajat:

DAF
Renault
Volvo

Til. nrot:

566425.H195
566283.01.H195

Rakenne:

Repair Insert Unit (RIU)
(pyörännavan korjaussarjat)

Edellä esitetyissä FAG RIU -osissa on pieniä ulkonäöllisiä eroja alkuperäisiin varaosiin verrattuna. Tämä johtuu valmistustavasta, eikä kyseessä ole vika. RIU-osien ominaisuudet ja toiminnot ovat alkuperäisiä osia vastaavat, joiden sijasta niitä voidaan korjauksen yhteydessä käyttää rajoituksetta.

Tekniset ominaisuudet: Alkuperäisissä pyöränlaakereissa on kaksi tiivisterengasta (O-rengasta) metallirenkaassa. Se työnnetään asennuksen yhteydessä molempien sisärenkaiden yli.

FAG-korjausratkaisussa on yksi O-rengas, jota ei pidä paikallaan metallirengas, vaan se on asennuksen yhteydessä sijoitettu pyöränlaakerien puoliskojen väliin. Tämä tiivistysratkaisu täyttää kaikki tässä käytössä olennaiset vaatimukset ja vain sen rakenteellinen muoto on erilainen.



Kuva 1: FAG- (vasemmalla) ja OES-version (oikealla) erot

FAG-yrityksen käyttämä innovatiivinen lukitusrengas (ei ole kuvassa) on jo käytössä useissa muissa Repair Insert Unit (RIU) -osissa ja on erittäin käytännöllinen. Sen vuoksi sitä käytetään myös tässä korjausratkaisussa.

Lisätietoja ja yksityiskohtaisen korjausohjeen löydät esitteestä „Kompaktit korjauslaakerit FAG“.

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repexpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0025