



FAG

SERVICE INFO – FAG 0025



RIU 566425.H195 és 566283.01.H195

Szerelési utasítás

Gyártó: DAF
Renault
Volvo

Cikksz.: 566425.H195
566283.01.H195

Építési mód: Repair Insert Unit (RIU)

A fent felsorolt FAG RIU csekély optikai eltérést mutat az eredeti alkatrészhez képest. Ez a gyártásból adódik és semmilyen hibára nem utal. Ezek ugyanolyan tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkeznek és javítási esetben korlátozás nélkül beszerelhetők az eredetiek helyett.

Műszaki háttér: Az eredetileg alkalmazott kerékcsapágnál egy fém gyűrűben két tömítőgyűrű (O-gyűrű) található. A szereléskor ezt áttolják a két belső gyűrűn.

Az FAG javítási megoldásánál ez egy O-gyűrű, amit nem egy fém gyűrű tart, hanem szerelés közben a két kerékcsapágyfél közé kell helyezni. Ez a tömítés szintén teljesíti az alkalmazást érintő összes tulajdonságot és tulajdonképpen csak már építési formát jelent.



1. ábra: Az FAG (balra) és az OES (jobbra változatok közötti különbség)

Az FAG által használt előremutató biztosítógyűrű (kép nélkül) már sok Repair Insert Unit (RIU javítókészlet) alkalmazásban megtalálható és rendkívül gyakorlatias megoldásnak számít. Emiatt alkalmazzák ennél a javítási megoldásnál is.

További információk valamint részletes javítási útmutatók az „FAG szervíz, kompakt csapágyak” kiadványunkban található.

A kerékcsapágy környezetében a javításokat (fékberendezés, nyomtávrúd, kerék) a jármű gyártójának az előírásai szerint kell elvégezni!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon található.

FAG 0025