



FAG



SERVICE INFO – FAG 0026

Schimbarea formei constructive a capacului de protecție împotriva prafului

Înlocuire piesă – RIU: 566283.H195 a fost înlocuit cu 566283.01.H195

Producător: DAF

Butuci de roată

Nr. OE: 1657637
1391617
1818003
1812161

Rulment de roată

Vechiul număr de reper: 566283.H195

Noul număr de reper: 566283.01.H195

Este posibil ca în timpul montării RIU cu nr. de reper 566283.H195 pe unii butuci de roată să se răsucescă capacul de protecție împotriva prafului. În cel mai rău caz, un capac de protecție antipraf răsucit poate provoca blocarea rulmentului, ceea ce îngreunează rotirea butucului de roată sau chiar împiedică total rotirea acestuia.

Din această cauză a fost dezvoltat un capac modificat de protecție împotriva prafului (vezi figura 1).

În urma acestei modificări tehnice, numărul de reper 566283.H195 a fost înlocuit cu 566283.01.H195.



Fig. 2: Nou model (566283.01.H195)

Producătorul de vehicule a înlocuit, de asemenea, butucii respectivi de roată fabricați ca echipament original (OE). Inițial existau butuci de roată cu următoarele numere OE: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

În momentul de față, aceștia au fost înlocuiți exclusiv cu numerele 1818003 și 1812161.

La ambii butuci de roată, măsurătorile și probele de montaj la care s-au folosit noile unități RIU au fost efectuate cu succes.




Fig. 1: Forma constructivă a capacului de protecție împotriva prafului a fost modificată

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026