



FAG



SERVICE INFO – FAG 0026

Ændring af design på beskyttende støvdæksel

Udskiftning af reservedel - RIU: 566283.H195 er udskiftet med 566283.01.H195

Bilernes producenter: DAF

Hjulnav
OE-nr.: 1657637
1391617
1818003
1812161

Hjulleje
Tidligere reservedelsnummer: 566283.H195
Nyt reservedelsnummer: 566283.01.H195



Billede 2: Ny version (566283.01.H195)

Under montering af reparationsindsatsenheden (Repair Insert Unit, RIU), reservedelsnummer 566283.H195, kan det beskyttende støvdæksel blive drejet på nogle hjulnav.


I værste fald kan et drejet beskyttende støvdæksel medføre, at et leje blokeres, så det bliver vanskeligt eller umuligt for hjulet at dreje rundt.

Der er derfor udviklet et modificeret beskyttende støvdæksel (se billede 1).

Som følge af denne tekniske modifikation er reservedelsnummer 566283.H195 erstattet af 566283.01.H195.

Producenten af køretøjet er også holdt op med at anvende de berørte originale hjulnav. Oprindeligt fandtes der hjulnav med følgende OE-numre: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Disse er nu erstattet af numrene 1818003 og 1812161.

Der er foretaget måling og monterings-test på begge hjulnav med brug af de nye RIU.



Billede 1: Designet på det beskyttende støvdæksel er ændret

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

FAG 0026