



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Αλλαγή σχεδιασμού προστατευτικού καλύμματος σκόνης

Αντικατάσταση ανταλλακτικού - MEE: 566283. Το H195 αντικαταστάθηκε με το 566283.01.H195

Κατασκευαστές: DAF

Μουαγιέ τροχών

Κωδικός OE: 1657637
1391617
1818003
1812161

Ρουλεμάν τροχού

Αριθμός παλιού
ανταλλακτικού: 566283.H195
Αρ. καινούριου
ανταλλακτικού: 566283.01.H195




Εικόνα 2: Νέας έκδοσης (566283.01.H195)

Κατά την τοποθέτηση της Μονάδας Εισόδου Επισκευών (RIU) αριθμός ανταλλακτικού 566283. H195, το προστατευτικό κάλυμμα σκόνης μπορεί να συστραφεί σε ορισμένα μουαγιέ τροχών.

Στη χειρότερη περίπτωση, ένα συστραμμένο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του ρουλεμάν, καθιστώντας δύσκολη την περιστροφή του μουαγιέ τροχού ή αποτρέποντας τη συνολική περιστροφή.

Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα τροποποιημένο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης (βλέπε εικόνα 1).



Εικόνα 1: Ο σχεδιασμός του προστατευτικού καλύμματος σκόνης άλλαξε

Από αυτή την τεχνική τροποποίηση προέκυψε ο αριθμός ανταλλακτικού 566283. Το H195 αντικαταστάθηκε με το 566283.01.H195.

Ο κατασκευαστής οχημάτων αντικατέστησε επίσης τον ελαττωματικό γνήσιο εξοπλισμό των μουαγιέ τροχών. Αρχικά, υπήρχαν τα μουαγιέ τροχών με τους παρακάτω αριθμούς ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Πλέον έχουν αντικατασταθεί μόνο με τους αριθμούς 1818003 και 1812161.

Έχει διεξαχθεί επιτυχώς δοκιμή μέτρησης και τοποθέτησης και στα δύο μουαγιέ τροχών μέσω των καινούριων Μονάδων Εισόδου Επισκευών.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

FAG 0026