



**FAG**

## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Cambio en el diseño de la tapa protectora de polvo

## Sustituciones del RIU 566283.H195 a 566283.01.H195

Fabricante:	DAF
Cubos de rueda	
Referencias originales:	1657637 1391617 1818003 1812161
Rodamiento de rueda	
N.º de artículo antiguo:	566283.H195
N.º de artículo nuevo:	566283.01.H195



Fig 2: Nuevo modelo (566283.01.H195)

Al insertar a presión el rodamiento de buje compacto (RIU) con el número de artículo 566283.H195, es posible que se deforme la tapa protectora de polvo en algunos cubos de rueda. En el peor de los casos se bloqueaba el rodamiento, lo que dificultaba o impedía el giro del cubo de rueda.

Debido a la modificación técnica se ha cambiado el número de artículo de 566283.H195 a 566283.01.H195.

Por este motivo se ha desarrollado una tapa protectora de polvo modificada (ver fig. 1).

Se han sustituido los cubos de rueda afectados por parte del fabricante. Inicialmente existían cubos de rueda con las siguientes referencias originales: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Estas se han reducido a dos: 1818003 y 1812161.




Fig 1: Cambio en el diseño de la tapa protectora de polvo

Se han llevado a cabo con éxito mediciones y pruebas de montaje en los dos cubos de rueda con los nuevos rodamientos de rueda.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)