



FAG



SERVICE INFO – FAG 0026

Pölysuojan rakenteellinen muutos

Tuotteen RIU 566283.H195 korvaus tuotteella 566283.01.H195

Autonvalmistajat: DAF

Pyörän navat

OE Nrot: 1657637
1391617
1818003
1812161

Pyöränlaakerit

Vanha til.nro: 566283.H195

Uusi til.nro: 566283.01.H195



Kuva 2: Uusi malli (566283.01.H195)


Puristettaessa tilausnumerolla 566283.H195 varustettu pyöränlaakeri (Repair Insert Unit - RIU) paikalleen voi joissakin navoissa pölysuoja vioittua. Pahimmassa tapauksessa tämä voi aiheuttaa laakerin lukkiutumisen, eikä pyörän napa voisi pyöriä tai se pyörisi vain vaivoin.

Tämän vuoksi kehitettiin uusi pölysuoja (ks. kuva 1).

Tämän teknisen muutoksen seurauksena muuttui osan tilausnumero 566283.H195 numeroksi 566283.01.H195.

Valmistaja vaihtoi kyseiset pyörän navat myös sarjatuotannossa. Alkuperäisten pyörän napojen OE-numerot olivat seuraavat: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Ne korvattiin kahdella tilausnumerolla 1818003 ja 1812161.

Molemmille pyörän navoille uusilla pyöränlaakereilla tehtiin geometrian tarkistus ja asennustestit.



Kuva 1: Pölysuojan ulkonäköä muutettiin

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026