



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Promjena konstrukcije poklopca za zaštitu od prašine

Zamjena dijela - kompakti sklop ležaja kotača (RIU): 566283.H195 zamijenjen sa dijelom 566283.01.H195

Proizvođači: DAF
 Glavčine kotača
 OE broj: 1657637
 1391617
 1818003
 1812161
 Ležaj kotača
 Broj starog dijela: 566283.H195
 Broj novog dijela: 566283.01.H195




Slika 2: Nova izvedba (566283.01.H195)

Tijekom ugradnje kompaktog sklopa ležaja kotača (RIU) broja dijela 566283.H195 poklopac za zaštitu od prašine može se saviti na nekim glavčinama kotača.

U najgorem slučaju savijen poklopac za zaštitu od prašine može dovesti do blokade ležaja, zbog čega će se glavčina kotača teško okretati ili se uopće neće moći okretati.

Stoga je razvijen poboljšani poklopac za zaštitu od prašine (vidi sliku 1).



Slika 1: Promijenjena je konstrukcija poklopca za zaštitu od prašine

Kao rezultat te tehničke izmjene, dio pod brojem 566283.H195 zamijenjen je dijelom broj 566283.01.H195.

Proizvođač vozila također je zamijenio obuhvaćene glavčine kotača originalne opreme. Izvorno su postojale glavčine kotača sa sljedećim brojevima originalne opreme: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

One su sada zamijenjive samo sa 2 broja 1818003 i 1812161.

Nakon ugradnje novih kompaktnih sklopova ležaja kotača na obje glavčine kotača, uspješno su provedena mjerenja i ispitivanja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026