



FAG

SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del design del parapolvere

Sostituzione dell'articolo RIU 566283.H195 in 566283.01.H195

Produttore: DAF

Mozzi ruota
Numeri OE: 1657637
1391617
1818003
1812161

Cuscinetto ruota
Vecchio N. art: 566283.H195
Nuovo N. art: 566283.01.H195



Figura 2: nuova versione (566283.01.H195)

Quando si inserisce il cuscinetto ruota (cuscinetto compatto di ricambio - RIU) con il numero articolo 566283.H195 può accadere che il parapolvere si deformi in alcuni mozzi ruota. Nel peggiore dei casi, il cuscinetto potrebbe bloccarsi, a causa del parapolvere e quindi il mozzo ruota può avere difficoltà nel ruotare.

Per questo motivo è stato realizzato un nuovo parapolvere (vedere figura 1).

A causa di questa modifica tecnica il numero articolo è stato cambiato da 566283.H195 a 566283.01.H195.

Il produttore ha sostituito i mozzi ruota interessati. Originariamente i mozzi ruota presentavano i seguenti numeri OE: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Questi sono stati ridotti a solo due numeri 1818003 e 1812161.

I nuovi cuscinetti ruota sono stati installati con successo su entrambi i mozzi ruota.




Figura 1: il design del parapolvere è stato modificato

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET