



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Zmiana kształtu uszczelnienia

Zmiana - RIU:566283.H195 na 566283.01.H195

Producent: DAF

Numer fabryczny piast

Numer OE: 1657637
1391617
1818003
1812161

łożyska kół

Poprzedni

nr referencji 566283.H195

Nowy nr referencji 566283.01.H195

Podczas montażu zestawu naprawczego RIU o numerze 566283.H195 może dojść do uszkodzenia uszczelnacza.

W najgorszym przypadku uszkodzone uszczelnienie może doprowadzić do zwiększonych oporów lub nawet zablokowania koła.

W celu wyeliminowania zagrożenia, uszczelnienie zostało zmodyfikowane (Foto 1).

W wyniku czego RIU o numerze 566283.H195 zostało zastąpione numerem 566283.01.H195.



Foto 2: Nowa wersja RIU (566283.01.H195)

Również producent samochodu zastąpił piasty nowymi.

Początkowo istniały 4 numery piast: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Zostały one zastąpione przez 1818003 i 1812161.

Obie nowe referencje piast pozytywnie zakończyły testy z użyciem zmodyfikowanej wersji RIU.




Foto 1: Kształt uszczelnienia został zmodyfikowany

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.rexpert.pl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0026