



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0026



# Изменение конструкции пылезащитного колпака

## Замена детали – RIU: 566283.H195 заменяется на 566283.01.H195

Производитель:	DAF
Ступицы	
Номер оригинального оборудования:	1657637 1391617 1818003 1812161
Ступичный подшипник	
Старый артикульный номер:	566283.H195
Новый артикульный номер:	566283.01.H195



Рисунок 2: Новая версия (566283.01.H195)

Во время монтажа ремонтного ступичного модуля (RIU) с артикульным номером 566283.H195 на некоторых ступицах, возможно искривление пылезащитного колпака.

В худшем случае, перекошенный пылезащитный колпак может создать помехи для вращения подшипника, тем самым затрудняя или блокируя вращение ступицы.

Поэтому был разработан модифицированный пылезащитный колпак (см. Рис. 1).




Рисунок 1: Конструкция пылезащитного колпака была изменена.

В результате технической модификации, артикульный номер 566283.H195 заменен на 566283.01.H195.

Автопроизводитель также заменил соответствующие оригинальные колесные ступицы. Первоначально использовались ступицы с оригинальными OE-номерами: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Затем они были заменены лишь на два номера – 1818003 и 1812161.

На обеих ступицах были успешно проведены проверочные испытания по параметрам и монтажу новых модулей RIU.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)

FAG 0026



FAG



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET