



FAG

SERVICE INFO – FAG 0026



Konstrukčná zmena protiprachového krytu

Náhrada výrobku RIU 566283.H195 za 566283.01.H195

Výrobca: DAF

Náboja kola

OE-čísla: 1657637

1391617

1818003

1812161

Ložiská kolies

Staré obj. č.: 566283.H195

Nové obj. č.: 566283.01.H195




Obrázok 2: Nové vyhotovenie (566283.01.H195)

Pri nalisovaní ložiska kola (Repair Insert Unit - RIU) s objednávkovým číslom 566283.H195 by mohlo v prípade niektorých nábojov dôjsť k deformácii protiprachového krytu.

V najhoršom prípade by sa tým zablokovalo ložisko, preto by nábojom kola nebolo možné otáčať alebo by bolo možné otáčať len ťažko.

Z tohto dôvodu bol vyvinutý zmenený protiprachový kryt (pozri obrázok 1).



Obrázok 1: Bol zmenený vzhľad protiprachového krytu

V dôsledku tejto technickej úpravy sa zmenilo objednávkové číslo dielu z 566283.H195 na 566283.01.H195.

Výrobca nahradil príslušné náboje kolies aj v sériovej výrobe. Pôvodne existujúce náboje kolies s nasledujúcimi číslami OE: 1657637, 1391617, 1818003 a 1812161 boli redukované na dve objednávkové čísla 1818003 a 1812161.

Na oboch nábojoch kolies s novými ložiskami kolies bola úspešne vykonaná kontrola geometrie a testy montáže.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Hotline: +420 602 240 554

Telefón: +420 267 298 601-7

E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com